

Утверждаю
заместитель главы Администрации
по строительству,
архитектуре и ЖКХ Горшков В.В.

АКТ Обследования школьного автобусного маршрута

Вид сообщения: пригородный

Обслуживаемого: МБОУ «Вавожская СОШ»

От «18» августа 2020г

Председатель комиссии: заместитель главы Администрации по строительству, архитектуре и ЖКХ Горшков В.В.

Члены комиссии:

1. Госинспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Увинский» лейтенант полиции А.А. Григорьев
2. Заместитель начальника Селтинского ДУ Шихов А.Н.
3. Начальник ХЭГ МУ «Вавожский ЦОО» Сергеев С.А.

Действующая на основании постановления Администрации от «17» августа 2020 № 627

Провела обследование автобусного маршрута: Вавож – Б-Можга, – Ж-Можга – с.Вавож – Слуджа – Вавож.

Выявленные в результате обследования недостатки в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений и т.д., угрожающие безопасности движения, представлены в таблице (прилагается к акту)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ: автобусный маршрут соответствует требованиям безопасности движения.


Председатель комиссии:

заместитель главы Администрации
по строительству, архитектуре и ЖКХ

Члены комиссии:

1. Госинспектор дорожного надзора
ОГИБДД МО МВД России
«Увинский» младший лейтенант
2. Заместитель начальника
Селтинского ДУ
3. Начальник ХЭГ МУ «Вавожский ЦОО»


Горшков В.В.


Григорьев А.А.


Шихов А.Н.



Сергеев С.А.

Таблица (к акту обследования автобусного маршрута)

1. с. Вавож – д.Б.Можга – д. Ж. Можга2. с. Вавож – д. Слудка

(Наименование маршрута)

№ п/п	Местонахождение участка (км. номер дома)	Выявленные недостатки	Необходимые мероприятия и перечень работ	Срок исполнения (число, месяц, год.)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О. долж. Организация)	Результат (для контроля)
1	2	3	4	5	6	7
1.	с. Вавож – д.Б.Можга – д. Ж. Можга протяженность 13 км., покрытие (асфальтовое)	Наличие ямочности	, ямочный ремонт			
2.	с. Вавож – д.Слудка протяженность 8 км., покрытие (асфальтовое, гравийное)	Наличие ямочности	ямочный ремонт			